

---

## Hlučný nosný valček s krátkou životnosťou

### Platí pre vozidlá

Táto technická informácia sa vzťahuje na všetky nákladné vozidlá a autobusy série 4, ako aj na stacionárne a lodné motory.

### Popis problému

Znečistenie preniklo medzi prachový kryt a ložisko na nosnom valčeku. Ako následok vznikol hluk a v niektorých prípadoch porucha a následné zlyhanie ložiska.

Tento problém sa vyskytoval hlavne na vozidlách jazdiacich pravidelne po špinavých a prašných cestách a v krajinách s vysokými vonkajšími teplotami.

## Výrobné riešenie

Zaviedol sa nový plastický prachový kryt.

Táto úprava sa do výroby zavádza od podvozkov nasledovných čísel:

Nákladné vozidlá	Drážkovaný klinový remeň (všetky D11/D12/ D14/D16 a autobusy s D9, ale nie autobus typu F)	Dvojité drážkované klinové remene (nákladné vozidlá a autobusy typu F s motorom D9)
Scania Södertälje	1 292 358	1 292 219
Scania Zwolle	4 501 858	4 501 345
Scania Angers	9 083 989	9 083 770
<b>Autobusy</b>		
Scania Södertälje	1 846 565	1 846 577

## Servisné riešenie

**DÔLEŽITÉ!** Ak sa už raz plastický kryt odobral, nesmie sa zakladať naspäť, ale sa musí vymeniť.


### Drážkovaný klinový remeň

Ak vozidlo v minulosti už malo problémy s nosným valčekom, kovový kryt na valčeku by sa mal nahradiť novým plastickým krytom.

#### Popis práce

1. Odoberte nosný valček. Odoberte kovový kryt.
2. Založte nosný valček a nasad'te nový, plastický kryt.

**Poznámka:** Ložisko nie je symetrické. Na boku sú drážky, do ktorých má plastický kryt zapadnúť. Kovový chránič na druhej strane musí byť v polohe naľavo.




131544

*Nosný valček s plastickým krytom pre drážkovaný klinový remeň.*

### Dvojité drážkované klinové remene

#### Popis práce

1. Odoberte nosný valček s ložiskom a hriadeľom.
2. Založte nový nosný valček s ložiskom a hriadeľom a nasad'te nový, plastický kryt.



131545

*Nosný valček s plastickým krytom pre dvojité drážkované klinový remene.*

## Dielce

### Pre drážkovaný klinový remeň

Označenie	Dielec s ukončenou výrobou	Nový dielec	Množstvo
Nosný valček	1 428 940	1 514 086	1
Nosný valček	1 428 941	1 514 087	1
Plastický kryt	-	1 534 494	1

## Dielce

### Pre dvojité drážkované klinové remene

Označenie	Dielec s ukončenou výrobou	Nový dielec	Množstvo
Nosný valček	1 439 959	1 515 125	1
Plastický kryt	-	1 534 494	1

## Spätný výkup

Dielce s ukončenou výrobou sa budú vykupovať v súlade s informáciou, ktorú vydal distribútor (neplatí pre pobočky Scania v Latinskej Amerike).